

GCA IMPAVIR

Aplikace – zjednodušený návod*




Obsahuje ethanol.
Vysoce hořlavá tekutina a páry.
Nestříkejte do elektrozařízení.
Použijte ochranné pomůcky.
Povrch nesmí být na slunci nebo horký.
Povrch nesmí být mokrý!

A. nový, nepoužívaný povrch = začni krokem č. 2

B. ostatní povrchy:


1. Krok

Pečlivě očistěte a odmastěte přípravkem GCA QUICKDEG – naneste na povrch a nechejte působit 1-2 min a do sucha utřete.



2. Krok

Nastříkejte GCA IMPAVIREM a pomocí např. houbičky naneste rovnoměrně pomocí táhlých pohybů křížovým způsobem ve dvou vrstvách.



1. Vrstva – rozetři táhlým pohybem horizontálně. Nechej 20 min zaschnout.



2. Vrstva – rozetři táhlým pohybem vertikálně. Nechej 20 min zaschnout.



3. Krok

Po zaschnutí druhé vrstvy povrch ošetřete suchým a čistým hadříkem.



Poznačte si do dokumentace datum aplikace!



Při další aplikaci postupujete stejně, přípravek GCA IMPAVIR není třeba odstraňovat.

*Podrobný návod najdete na obalu.